

BURMISTRZ KARPACZA
za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Miejskiej Karpacza

RADA MIEJSKA KARPACZA
Wpł. 06.07.2018r.
L. G. 288

URZĄD MIEJSKI
w Karpaczu
wpł. 06 LIP. 2018
L. G.

ZAPYTANIE

W SPRAWIE :

- Stanu technicznego studzienek burzowych w ciągu ulicy Słowackiego.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Panie Burmistrzu w ciągu ulicy Słowackiego zlokalizowana jest studzienka burzowa , która wymaga przebudowy (jest zapadnięta), studzienka ta połączona jest z kolejną zlokalizowaną na posesji Słowackiego 5, studnia ta jest notorycznie niedrożna i brak jest jej właściwego zabezpieczenia (brak włazu) , wypływająca woda ze studni wymywa podwórko właścicielom posesji Słowackiego 5.

PYTANIA :

- Kiedy zostaną przeprowadzone prace naprawcze studni burzowych zlokalizowanych w ciągu ulicy Słowackiego , oraz na posesji Słowackiego 5 ?
- Czy studnia burzowa na posesji Słowackiego 5 zostanie wyposażona w bezpieczny wąż ?

ZAŁĄCZNIK :

- dokumentacja fotograficzna

Grzegorz Kubik