

BURMISTRZ KARPACZA

Karpacz, dnia 22.09.2020 r.

IGN



Radny Rady Miejskiej Karpacza

Grzegorz Kubik

W związku z Pańskim zapytaniem z dnia 09.09.2020 r. w załączeniu przekazuję kopię pisma nr IGN.7021.91.2020/5017 z 22.07.2020 r., IGN.7021.91.2020/6169 z 13.08.2020 r. i protokołu z przeglądu z dnia 07.08.2020 r.

BURMISTRZ KARPACZA
Radosław Jęcek

Do wiadomości:

1. Pan Tobiasz Frytz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Karpaczu
2. Biuro obsługi Rady Miejskiej w/m
3. SG
4. IGN a/a



GMINA KARPACZ
Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl

tel. kancelaria 75 76 19 150
tel. sekretariat 75 76 19 975

kancelaria@karpacz.eu

IGN.7021.91.2020/6169

Karpacz, 13.08.2020

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Informuję, że pracownicy Stadionu Miejskiego w Karpaczu poinformowali pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu o kolejnych usterkach występujących na obiekcie. Poniżej lista usterek:

1. Wejściowe drzwi do magazynku były uszkodzone (o czym informowaliśmy we wcześniejszej korespondencji), co spowodowało ich wypaczenie. Dodatkowo drzwi trą o elewację, a zamek blokuje się.
2. Nie działa oświetlenie ścieżki akrylowej wokół stadionu.
3. W studzienkach narożnikowych boiska, szczególnie rano przy dużej wilgotności wybijają bezpieczniki. Prawdopodobnie występuje jakieś przebicie.
4. Sterownik prądu w szafie elektrycznej miga, a parametry są niemożliwe do odczytu.
5. Nie działa złącze do pomiaru czasu w studzience od strony budki sędziowskiej. Należy sprawdzić również pozostałe studzienki pod kątem działania pomiaru czasu.
6. Problem ze świeceniem literek A i P w szklanym napisie KARPACZ, na elewacji gabionowej.

Proszę o naprawę usterek w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA

Kamila Cygańek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Bojkowska
tel. 757619614



6169

04.08.2019 Karpacz

PROTOKÓŁ Z PRZESŁADU

UCZESTNICY SPOTKANIA

- 1. Katarzyna Bojkowska
 - 2. Joanna Mielczarska
 - 3. Sławomir Szwed
 - 4. Sylwester Dyziorczyk
- } UM KARPACZ
} TANEX

USTALENIA

1. Dany w podstawie w nitowni zostaną wykonane przez firmę TANEX z Górnego Karpacza prace przy bloku przytułu ORB pod warunkiem bezpłatnej, w celu uniknięcia kolejnych uwad od strony nitowni. Konkretnie zostaną wykonane prace budowlane opisane.
2. Zostanie uszczelniony dach i wycofany deszczownik przy wyjściu na balkon od strony nitowni. Konkretnie zostaną wykonane prace opisane.
3. Przynajmniej element odwodnienia piaskownicy (od strony magazynu) zostanie przyklejony.
4. Problem z zamykaniem bramy zostanie zgłoszony do producenta.
5. Uszczelniono i zdemontowano spłoki uszczelnione dachywnie z kostki.
6. Zmiana (2 na białą, 1 przy łopie, 1 do podświetlenia przy trybunie jako piaskownicy) - zostaną poprawione.
7. Stwierdzono zapadnięcie wpustu - do poprawy telekomunikacyjnej, na białym przy telefonie.
8. Grunt przy studni zostanie podświetlony.
9. Prace przy 10 i 14 nie zostały poprawione dokładnie w warunkach balkon/tryfuna.
10. Gdyby było możliwe od drzewostanów poprawi przeszkody przy rowie, lokalizuje również odwodnienie liniowego wokół brzozy i zdeje przepięcia w mżu!
11. Półknie przytułu w krefie wyspowej zostaną wyucione.
12. Prace przy 10 i 14 zostaną poprawione przytułu w dolnej części tryfuna - zostaną ukobowane.
13. Awaria samowymykania drzwi wejściowych do recepcji zostanie naprawiona.
14. Podświetlenie wyodrębniony element wyznacza nos wejścia do toalet publicznych.

Na tym wstępie zakończono i podpisano.

1. Katarzyna Bojkowska
2. Joanna Mielczarska

Sławomir Szwed



IGN.7021.91.2020/5077

Karpacz, 22.07.2020

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Informuję, że 21.07.2020 r. ujawniono następujące usterki na obiekcie stadionu miejskiego w Karpaczu:

1. Nadal nie naprawiono popękanych i ruszających się płyt w strefie wejściowej do budynku.
2. Nadal nie poprawiono estetyki wykonania uszczelnień na narożu balkonu i ścianie przy schodach na trybunach.
3. Nadal nie naprawiono odpadniętej gładzi w Sali siłowni.
4. Ponownie zaczęły się ruszać płyty „pływającej” podłogi w dolnej części trybuny. Klawiszujące płyty spowodowały pęknięcie jednej z nich.
5. Pomimo Państwa zapewnienia w piśmie z 14.07.2020 r. nadal nie dokonano regulacji zraszaczy na murawie.
6. Pomimo uszczelnień wykonanych pianką poliuretanową nadal zacieka sufit w korytarzu przyziemia, a naroże wnęki ściany gabionowej jest mokre.
7. Zapadła się murawa koło studni telekomunikacyjnej zlokalizowanej na murawie, naprzeciw telebimu.
8. Zapadła się kratka okalająca piaskownicę – pękła płytka ACU, na której zamontowana była kratka.
9. Nadal nie naprawiono regulacji wysokości przeszkody dla rowu z wodą.
10. Wpust deszczowy w ul. Polskich Olimpijczyków (przy studni D6) znacznie zapadł się.

Informuję, że dla części wyżej wymienionych usterek termin naprawy minął (zgodnie z wcześniejszą korespondencją), jednak w ramach dobrej współpracy wyznaczam dodatkowy ostateczny termin na dokonanie wszystkich zgłoszonych w piśmie usterek. Prace naprawcze należy wykonać w terminie do 07.08.2020 r.,





GMINA KARPACZ
Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl

tel. kancelaria 75 76 19 150
tel. sekretariat 75 76 19 975

kancelaria@karpacz.eu

a naprawę przeszkody do biegu z przeszkodami należy naprawić do piątku 24.07.2020 r. Przeszkoda potrzebna jest na zaplanowane zgrupowanie na sobotę 25.07.2020 r. Jeśli nie naprawią Państwo do tego terminu przeszkody, w przypadku mocniejszego jej uszkodzenia podczas próby regulacji w sobotę 25.07.2020 r., Gmina Karpacz oczekuje jej całkowitej naprawy lub wymiany. Przypominam, że zostali Państwo zobowiązani do naprawy regulacji przeszkody w terminie do 15.07.2020 r.

Z poważaniem
BURMISTRZ KARPACZA

Radostaw Jęcek

TAMEX
~~ul. Rudyjska 1/30~~
~~21-7Pz Wernonie~~
(oznaczenie adresata przesyłki)

Potwierdzam odbiór przesyłki listowej

Nr. 
(00)659007731516673381



TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Ewa Górska-Siemńska
Kierownik Biura Zarządu

Oznaczoną wyżej przesyłkę doręczono:

- adresatowi
- pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi, dozorczy domu*, który podjął się oddania przesyłki adresatowi; (zawiadomienie o doręczeniu przesyłki umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, a jeżeli nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata*).

Z powodu niemożności doręczenia, w sposób wskazany w punkcie 1, przesyłkę pozostawiono na okres 14 dni do dyspozycji adresata w UP _____ w dniu _____

(zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki w tym UP wraz z informacją o możliwości jej odbioru w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, a jeżeli nie jest to możliwe: na drzwiach mieszkania adresata, jego biura; innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe; w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata*).

Z powodu niepodjęcia w terminie 7 dni, przesyłkę awizowano powtórnie w dniu _____

- Przesyłkę zwrócono do nadawcy, gdyż adresat: _____ (data awizowania przesyłki)
- odmówił przyjęcia
 - zmarł
 - pod wskazanym adresem jest nieznany
 - wyprowadził się
 - nie odebrał awizowanej przesyłki _____ (data zwrotu przesyłki).

*) właściwe zaznaczyć

27-07-2020
_____ (data i czytelny podpis odbiorcy)







