



BURMISTRZ KARPACZA

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacz

ZAPYTANIE RM 0003.264.2022

W SPRAWIE :

- Remontu ścieżku wzdłuż ulicy Rybackiej

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Panie Burmistrzu firma, która remontuje ścieżkę wzdłuż ulicy Rybackiej, wykonuje to niezgodnie z dokumentacją techniczną, część desek ryflowanych na pomoście jest pękniętych i uszkodzonych podczas przytwierdzania ich do podłużnicy, sposób mocowania poręczy tj. zastrzałów mocowanych do słupka i kleszcza odbiega znacząco od zatwierdzonej dokumentacji. Elementy drewniane, które były przycinane i dopasowywane na budowie nie zostały sfazowane i ponownie zabezpieczone impregnatem w „spreju”, część desek ryflowanych w postaci trójkątów przytwierdzona jest do podłużnicy w sposób nie zgodny ze sztuką budowlaną (elementy są przykręcone niestabilnie – odpadają), podłużnice nie są ze sobą prawidłowo spasowane – docięte krzywo nie sfazowane, niewłaściwie zabezpieczone przed gniciem.

PYTANIA :

1. W jaki sposób przeprowadzi Pan kontrolę realizowanej za publiczne pieniądze inwestycji zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych?
2. Kto jest inspektorem nadzoru inwestorskiego odpowiedzialnym za tą inwestycję?

Załącznik:

- dokumentacja fotograficzna

Grzegorz Kubik

.....