



- ① Montowana stolarka w licu ściany
- ② Silikonowa masa uszczelniająca
- ③ Taśma rozprężna
- ④ Narożnik z siatką
- ⑤ Łącznik mechaniczny Ø8x200
- ⑥ Zaprawa klejowa zbrojona siatką
- ⑦ Wyprawa tynkarska
- ⑧ Płyta styropianowa gr. 14cm
- ⑨ Pianka montażowa do stolarki

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Konstrukcja Mgr inż. Robert Wieczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW	PODPIS
Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1; 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski		PODPIS
INWESTOR Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	RYSUJEK Ocieplenie ościeża bocznego Szczegół techniczny	SKALA 1:5	DATA Czerwiec 2010
		NR RYS.	12